



CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL LISTINO DI TAGLIO COILS PER MATERIALE DI 1° SCELTA

1. EXTRA DI FORMAZIONE:

a) addebito di € 25 per la cesoiatura di 1 solo coil con la stessa formazione con peso > di 15 ton.

Se < = di 15 ton € 50.

PREMIO DI QUANTITA'

Premio in funzione di lavorazione di più coils con la stessa formazione che prevede uno spessore uguale o con uno scostamento di 0,5 mm.

2% per coils con peso complessivo a fine lavorazione > di 30 ton

4% per coils con peso complessivo a fine lavorazione > di 45 ton

6% per coils con peso complessivo a fine lavorazione > di 60 ton

2. COILS CON GRAVI PROBLEMI DI AVVOLGIMENTO O DA BONIFICARE:

I rotoli non provenienti dal nostro decapaggio che presentano giri esterni e/o interni rovinati, con bordi risvoltati, con finestre per campionatura e altri difetti verranno segnalati e dopo Vs. conferma potranno essere bonificati prima della lavorazione ad un prezzo di € 50.

3. RESO NON LAVORATO:

Costo di movimentazione per reso non lavorato € 8 la tonnellata.

Mentre per il solo passaggio di proprietà all'interno dello stabilimento verrà addebitata € 3 la tonnellata.

4. Qualità 1 - Acciaio dolce e medio legato con resistenza $\leq 600 \text{ N/mm}^2$

Qualità 3 - Acciaio al carbonio e legati con resistenza da $> 600 \text{ N/mm}^2$
a $< 900 \text{ N/mm}^2$

5. L'applicazione della griglia è sempre riferita al peso del rotolo dopo la lavorazione.

6. Il calo recuperato (o sfrido) viene calcolato sulla differenza peso prima e dopo il taglio, il riepilogo verrà comunicato mensilmente.

7. Le non conformità riscontrate dal cliente su rotoli tagliati, nel caso emerga una responsabilità della Delna, potranno essere prese in considerazione non oltre 10 gg. dalla data di consegna al Cliente e si considereranno esclusivamente i danni sui nastri prima che siano stati sottoposti a successive lavorazioni. A maggior chiarimento il danno da noi riconosciuto sarà limitato al valore della sola materia prima.

8. MISURAZIONI E TOLLERANZE:

Gli strumenti di misurazione messi in atto dalla Delna sugli impianti di decapaggio, per dare un servizio sempre più completo alla propria clientela, non contempla assunzione di responsabilità in quanto la Delna non esegue lavorazioni che modifichino la larghezza e lo spessore dei coils, fatta eccezione per il taglio nel qual caso la tolleranza sulla larghezza è garantita in $\pm 0,3 \text{ mm}$; nessuna misurazione manuale verrà effettuata sulle linee di taglio durante la lavorazione.

9. LOGISTICA:

L'organizzazione logistica della ns. Società, ha consentito lo svolgimento puntuale e preciso del servizio alla Clientela.

Tali operazioni hanno determinato un aggravio di costi che abbiamo temporaneamente contenuto in € 1 la tonnellata che verrà esposta in fattura, conteggiata sul peso del materiale reso lavorato.